



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
 CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE**
**AF
 N° 00097**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE	fumee equipe 2
		TYPE D'ANOMALIE	Chemin de grille
		DOMAINE APPLICATION	Public
		SURFACE RACCORDÉE	30 m ²
		LOCALISATION	Adresse propriétaire : AV. P. DOUMER Parcelle :
		REGARD D'INJECTION	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
Etanchéification du défaut d'infiltration			

RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide	<input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant	
<input type="checkbox"/> Différée	<input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES	
La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.	