


 <p><b>GINGER</b> ENVIRONNEMENT &amp; INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p>		<h2 style="text-align: center;">RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE</h2> <h3 style="text-align: center;">CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO</h3>	<p style="text-align: center;"><b>AF</b> <b>N° 00042</b> (HY13 B001)</p>
---	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION		
	<table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td><td>fumee equipe 2</td></tr> </table>	CAMPAGNE	fumee equipe 2
	CAMPAGNE	fumee equipe 2	
	<table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td><td>Gouttière</td></tr> </table>	TYPE D'ANOMALIE	Gouttière
	TYPE D'ANOMALIE	Gouttière	
	<table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td><td>Privé</td></tr> </table>	DOMAINE_APPLICATION	Privé
	DOMAINE_APPLICATION	Privé	
	<table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td><td>90 m²</td></tr> </table>	SURFACE RACCORDÉE	90 m²
SURFACE RACCORDÉE	90 m²		
<table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td><td>Adresse propriétaire : Parcelle :</td></tr> </table>	LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :	
LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :		
<table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td><td></td></tr> </table>	REGARD D'INJECTION		
REGARD D'INJECTION			
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PROPOSITION DE TRAVAUX</th></tr> </table>		PROPOSITION DE TRAVAUX	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
Reprise du raccordement de la gouttière sur le réseau d'assainissement pluvial existant à proximité			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<div> <input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette </div> <div> <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse </div>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant </div> <div> <input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) </div> <div> <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant </div>

LOCALISATION


COMMENTAIRES
Une seule gouttière est raccordée