


 <p>GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p>		<h2 style="text-align: center;">RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE</h2> <h3 style="text-align: center;">CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO</h3>	<p style="text-align: center;">AF N° 00046 (HY13 B001)</p>
---	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION						
	<table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table>	CAMPAGNE	fumee equipe 2				
	CAMPAGNE	fumee equipe 2					
	<table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td> <td>Boîte de branchement défectueuse</td> </tr> </table>	TYPE D'ANOMALIE	Boîte de branchement défectueuse				
	TYPE D'ANOMALIE	Boîte de branchement défectueuse					
	<table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td> <td>Privé</td> </tr> </table>	DOMAINE_APPLICATION	Privé				
	DOMAINE_APPLICATION	Privé					
	<table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td> <td>10 m²</td> </tr> </table>	SURFACE RACCORDÉE	10 m²				
SURFACE RACCORDÉE	10 m²						
<table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td> <td>Adresse propriétaire : Parcelle :</td> </tr> </table>	LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :					
LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :						
<table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td> <td></td> </tr> </table>	REGARD D'INJECTION						
REGARD D'INJECTION							
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PROPOSITION DE TRAVAUX</th></tr> <tr> <td colspan="2">Remise en conformité de la boîte de branchement inversée</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px;"></td></tr> </table>		PROPOSITION DE TRAVAUX		Remise en conformité de la boîte de branchement inversée			
PROPOSITION DE TRAVAUX							
Remise en conformité de la boîte de branchement inversée							

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<div> <input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette </div> <div> <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse </div>	<div> <input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant </div>

LOCALISATION


COMMENTAIRES
<p>La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.</p>