

## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA DI BALAGNA

**AF**  
**N° 00001**  
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	<b>CAMPAGNE</b> : fumee equipe 2
	<b>TYPE D'ANOMALIE</b> : Gouttière
	<b>DOMAINE_APPLICATION</b> : Privé
	<b>SURFACE RACCORDÉE</b> : 40 m <sup>2</sup>
	<b>LOCALISATION</b> : Adresse propriétaire : Parcelle :
	<b>REGARD D'INJECTION</b>
	<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION

COMMENTAIRES
Une seule gouttière est raccordée