



## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA DI BALAGNA

**AF**  
**N° 00003**  
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	<b>CAMPAGNE</b> fumee equipe 2
	<b>TYPE D'ANOMALIE</b> Autre
	<b>DOMAINE_APPLICATION</b> Privé
	<b>SURFACE RACCORDÉE</b> NR m <sup>2</sup>
	<b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : Parcelle :
	<b>REGARD D'INJECTION</b>
<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b>	
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	



COMMENTAIRES
La fumée sort par la cave. Tuyau d'évacuation en attente.