


 <p>GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en- Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p>		<p>RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA DI BALAGNA</p>	<p>AF N° 00011 (HY13 B001)</p>
--	---	--	--

PHOTO	DESCRIPTION				
	<table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table>	CAMPAGNE	fumee equipe 2		
	CAMPAGNE	fumee equipe 2			
	<table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td> <td>Autre</td> </tr> </table>	TYPE D'ANOMALIE	Autre		
	TYPE D'ANOMALIE	Autre			
	<table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td> <td>Privé</td> </tr> </table>	DOMAINE_APPLICATION	Privé		
	DOMAINE_APPLICATION	Privé			
	<table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td> <td>10 m²</td> </tr> </table>	SURFACE RACCORDÉE	10 m²		
SURFACE RACCORDÉE	10 m²				
<table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td> <td>Adresse propriétaire : Parcelle :</td> </tr> </table>	LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :			
LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :				
<table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td> <td></td> </tr> </table>	REGARD D'INJECTION				
REGARD D'INJECTION					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PROPOSITION DE TRAVAUX</th></tr> <tr> <td colspan="2">Etanchéification du défaut d'infiltration</td></tr> </table>		PROPOSITION DE TRAVAUX		Etanchéification du défaut d'infiltration	
PROPOSITION DE TRAVAUX					
Etanchéification du défaut d'infiltration					

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<div> <input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette </div> <div> <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse </div>	<div> <input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) </div> <div> <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant </div>

LOCALISATION


COMMENTAIRES
<p>Défaut d'étanchéité du réseau. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum. Maison concernée n°30</p>