



**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
 CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA
 DI BALAGNA**
**AF
 N° 00015**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
	CAMPAGNE	fumee equipe 2	
	TYPE D'ANOMALIE	Autre	
	DOMAINE_APPLICATION	Privé	
	SURFACE RACCORDÉE	5 m ²	
	LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :	
	REGARD D'INJECTION		
	PROPOSITION DE TRAVAUX	Etanchéification du défaut d'infiltration	

RÉPONSE À LA FUMÉE		VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide	<input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/>	Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée	<input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES	
Défaut d'étanchéité du branchement. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.	