


**RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE
 CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA
 DI BALAGNA**
**AF
 N° 00019**
 (HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION	
		CAMPAGNE fumee equipe 2 TYPE D'ANOMALIE Autre DOMAINE APPLICATION Public SURFACE RACCORDEE 10 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION PROPOSITION DE TRAVAUX Etanchéification du défaut d'infiltration	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)
	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

