



RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA DI BALAGNA

AF
N° 00021
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	CAMPAGNE fumee equipe 2
	TYPE D'ANOMALIE Gouttière
	DOMAINE_APPLICATION Privé
	SURFACE RACCORDÉE 15 m²
	LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle :
	REGARD D'INJECTION
PROPOSITION DE TRAVAUX	
Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol	

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Une seule gouttière est raccordée