



INGENIERIE EUROPE  
GINGER  
ENVIRONNEMENT &  
INFRASTRUCTURES  
Les Hauts de la Duranne  
- 370 rue R. Descartes -  
CS 90340  
13799 Aix-en-Provence  
Cedex 3  
04 42 99 27 27




## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA DI BALAGNA

**AF  
N° 00025**  
(HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	<b>CAMPAGNE</b> fumee equipe 2
	<b>TYPE D'ANOMALIE</b> Autre
	<b>DOMAINE APPLICATION</b> Privé
	<b>SURFACE RACCORDÉE</b> 10 m <sup>2</sup>
	<b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : Parcelle :
	<b>REGARD D'INJECTION</b>
	<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Etanchéification du défaut d'infiltration

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue... )
	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du branchement (trou). La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.