



## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA DI BALAGNA

**AF**  
**N° 00032**  
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	<b>CAMPAGNE</b> fumee equipe 2
	<b>TYPE D'ANOMALIE</b> Virole de regard non étanche
	<b>DOMAINE_APPLICATION</b> Public
	<b>SURFACE RACCORDÉE</b> 10 m²
	<b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : Parcelle :
	<b>REGARD D'INJECTION</b>
	<b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Etanchéification du défaut d'infiltration

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)



COMMENTAIRES
Défaut d'étanchéité du regard. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum.