

RESULTATS DE L'INSPECTION VIDEO

MAITRE D'OUVRAGE	CCBVIR	ORGANISME DE CONTRÔLE	SDEC - Kyrnolia			
Date Inspection	30 mai 2012	Nom de l'opérateur	Mr Marc BALARD			
Nature des contrôles	Contrôle - vérification état du réseau					
Type de matériel	Caméra Videoclean motorisée tête pivotante 360°					
Etat du réseau	Réseau en service - eaux usées					
Linéaire total inspecté	2 mètres linéaires					
Rapport n°	Référence tronçon et point de départ de la caméra	Matériau & diamètre	Linéaire tronçon	Résultat inspection		Photos
				Conformité	Nature et échelle de gravité	
BV 2 Corbara village						
	du regard de départ (voir plan) vers Santa Reparata	PVC DN 160 mm	2 mètres	NC	Importantes contre-pente au bout de 2 mètres, il ne nous a pas été possible de poursuivre plus loin. Pas d'infiltrations d'eaux claires détectées à l'ouverture du regard.	

 Tronçon avec défaut important, réparation indispensable

 Tronçon avec défaut faible, peut rester en l'état

 Tronçon sans défaut



Regard de départ