

MAÎTRE D'OUVRAGE

Communauté de commune
(C.C.B.V.I.R.)

SOURCE:

Fond de plan cadastral

RAPPORT:

Programme des Travaux

Plan n°:

4

Echelle : 1 / 3 000 ème

0 30 120 m

Date du plan :

Juin 2012



DOSSIER
HY13 B0001

Diagnostic du réseau d'assainissement

**COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE VIE DE L'ILE ROUSSE**



**Localisation des anomalies
Commune de l'Île Rousse**

Légende :

- Anomalie fumée
- Réseau EU gravitaire
- Réseau EU renouvellement
- Station d'épuration
- Dégâleur
- Poste de renouvellement
- N° fiche regard
- Regard de visite
- Regard de visite bloqué / inaccessible
- Regard de visite sous encrête
- Ouvrage supposé
- Chasse d'eaux
- Grille-avalor

• Gouttière connectée

■ Avaloir connecté

▲ Boîte de branchemet defectueuse

○ Chemin de grille connecté

◆ Virole du regard non étanche

◆ Autre

