



aménagements d'exutoires de dévalaison
et modifications de l'entrefers (30mm)
et de l'inclinaison des grilles (42°)

démolition passe à poissons et reconstruction
d'un ouvrage type passe à fentes verticales