

SIGNIFICATION DES NUMEROS D'IDENTIFICATION DU DANGER	
20	Gaz asphyxiant
22	Gaz liquéfié réfrigéré, asphyxiant
23	Gaz inflammable
30	Matière liquide inflammable
33	Matière liquide très inflammable
80	Matière corrosive
90	Matière dangereuse du point de vue de l'environnement

Zone BE2 — ZONES A RISQUES D'INCENDIE
Zone BE3 — ZONES A RISQUES D'EXPLOSION
} CLASSEMENT PAR AIF SELON UTE C 15-103 1997

30 — NUMERO D'IDENTIFICATION DU DANGER
1263 — N° O.N.U. de la matière
} IDENTIFICATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES SELON LA REGLEMENTATION ADR DU TRANSPORT PAR ROUTE

O:\Archives DAO\SECURITE\SITENOV\planmass-Zones à risque

ArcelorMittal

SITE 1
55800 CONTRISSON
Tél : 03.29.79.77.00
Fax : 03.29.79.77.92

Observations:

Zones à risques

Etabli le : 24/01/2022
Par : MARTINELLI Pierre

Ech : x
Format : A2

Ce plan est notre propriété et ne peut être communiqué à des tiers sans notre autorisation

N°: S GAL 01 023

indice D

Annule et remplace :