



## RAPPORT DE VÉRIFICATION

### Certificat Q18

N° de rapport : 10282777-007-1  
Date : 17/07/2024

Lieu d'intervention :  
FERVERT  
1645 VIEILLE RTE DE  
MONTAUBAN  
82410 ST ETIENNE DE  
TULMONT

Date(s) d'intervention :  
Du 17/07/2024 au 17/07/2024  
  
Intervenant(s) :  
DAVID DABERNAT



**SANS  
OBSERVATION**

Ce rapport comporte 4 pages - Version modèle rapport 6.9.1

|                                         |                           |     |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----|
| Domaine 18                              | Installations électriques | Q18 |
| COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE |                           |     |

**Organisme**

Nous soussignés organisme de vérification d'installations électriques autorisé\* par CNPP sous le n° **140/18**

Nom (ou raison sociale) : **APAVE SA**

☒ Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran  
CS 60123 - 92412 COURBEVOIE Cedex

**Etablissement objet de la vérification**

Nom (ou raison sociale) **FERVERT**

☒ 1645 VIEILLE RTE DE MONTAUBAN

**Lieu d'intervention**

82410 ST ETIENNE DE TULMONT

**FERVERT**

☒ 1645 VIEILLE RTE DE MONTAUBAN

82410 ST ETIENNE DE TULMONT

**Nature de l'activité**

RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS TRIÉS

Lorsqu'il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence du ou des bâtiments concernés : **L'ensemble de l'établissement**

Nous déclarons avoir reçu de l'exploitant ou de son représentant :

- la désignation des locaux à risque d'incendie par l'exploitant (par défaut, l'organisme se réfère au guide UTE C 15103) : Oui ☒ Non ☐
- le document relatif à la protection contre les explosions fourni par l'exploitant : Oui ☒ Non ☐ Sans objet ☐

**Vérification des installations électriques réalisée**

Nous déclarons avoir procédé le 17/07/2024 à une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18.

La vérification a consisté en :

- ☒ Une vérification complète des installations électriques de l'établissement
- ☐ Une vérification partielle ne prenant pas en compte les installations désignées ci-dessous

Une coupure totale a été autorisée par l'exploitant Oui ☒ Non ☐

Type de vérification :

- ☐ Première vérification effectuée par l'organisme
- ☒ Vérification périodique annuelle

Date de la précédente visite : **11/09/2023**

**Conclusion**

Nous déclarons que l'installation électrique

- ☐ peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion
- ☒ ne peut pas entraîner des risques d'incendie ou d'explosion

La vérification a été effectuée

par **M. DAVID DABERNAT**

en présence de : M. Laurent LAFOND (Gérant)

A MONTAUBAN, le 17/07/2024



\* Autorisation délivrée par CNPP Cert, organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance  
Route de la Chapelle Réanville CS 22265 F27950 Saint-Michel [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

| Constatations <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NV<br>SO | Absence de<br>danger<br>constaté | Danger<br>signalé pour<br>la 1ère fois <sup>2</sup> | Danger déjà signalé |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1 Présence de traces d'échauffement anormal d'une canalisation et/ou d'un matériel électrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ✓                                |                                                     |                     |
| 2 Absence de moyens de protection des transformateurs (HT/BT, BT/HT, HT/HT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SO       |                                  |                                                     |                     |
| 3 Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ✓                                |                                                     |                     |
| 4 Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ✓                                |                                                     |                     |
| 5 Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ✓                                |                                                     |                     |
| 6 Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques dans les locaux à risque d'incendie et/ou zones à risque d'explosion                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | ✓                                |                                                     |                     |
| 7 Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques d'incendie et/ou zones à risque d'explosion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | ✓                                |                                                     |                     |
| 8. Existence de locaux à risque d'incendie et/ou zones à risque d'explosion pour lesquels l'installation ne répond à aucune des deux conditions suivantes :<br>- Présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 1er défaut d'isolement<br>- Protection des circuits alimentant ces locaux ou zones par dispositifs à courant différentiel résiduel de seuil égal à 300 mA |          | ✓                                |                                                     |                     |
| <sup>1</sup> Indiquer à l'aide d'une croix dans les colonnes de droite s'il y a ou non constat de danger.<br>La mention SO signifie "Sans Objet". La mention NV signifie "Non Vérifié" et doit être motivée: vérification partielle et/ou coupure totale non autorisée.<br><sup>2</sup> Dans le cas d'une première vérification réalisée par l'organisme, les constats de danger sont mentionnés dans cette colonne.                       |          |                                  |                                                     |                     |
| <b>Événements déclarés depuis la vérification précédente</b><br><u>Modification de l'installation</u><br>Aucune modification signalée<br><br><u>Incidents</u><br>Aucun incident signalé<br><br><u>Dispositions pour améliorer les conditions de sécurité</u><br>Surveillance des installations                                                                                                                                             |          |                                  |                                                     |                     |

**Points de non-conformité ou anomalies constatées et préconisations associées**

Rappeler le cas échéant, la date à laquelle ils ont été signalés pour la première fois

**Aucune non-conformité n'a été identifiée lors de cette vérification et ce, dans le périmètre des limites d'intervention.**

**Commentaires**

Q19 Délivré : Oui ☒ Non ☐

Présence de procédés photo-voltaïques : Oui ☐ Non ☒

Schéma de liaison à la terre de l'installation électrique (BT) : **TT**

Ce compte rendu doit être transmis dans un délai de 5 semaines à l'exploitant en 2 exemplaires, l'un destiné à son assureur, l'autre conservé par lui sur le site où la vérification a été effectuée. Ce délai peut être porté à 2 mois lorsque l'installation ne peut pas entraîner de risque d'incendie ou d'explosion.