

NEXITY


NOTE
COMPLEMENTAIRE
*sur l'assainissement des eaux pluviales
pour l'aménagement d'un lotissement
Route d'Isdes à
SULLY-SUR-LOIRE*

Le 29 mai 2026

Le bassin n'est pas prévu étanche, cependant la nappe est proche du fond de bassin. Afin d'éviter le transfert des eaux de la nappe dans le réseau communal, le bassin doit être étanché.

La technique d'étanchéification peut-être sous la forme d'une bâche ou d'étanchéification à l'argile.

Cette étanchéification n'a pas d'incidence sur le volume de stockage car la perméabilité du site n'a pas été prise en compte pour le dimensionnement. Également la surface de bassin à un coefficient de ruissellement de 1, le même coefficient est utilisé pour un bassin étanche.



Coupe de principe reprise avec membrane étanche.