

Le vent des Closiaux

Document : 3-justificatifs-de-maitrise-fonciere.pdf

1.1 Identité du demandeur

Pourquoi une SAS en particulier pour l'exploitation ?

Renner Energies n'était pas en capacité d'assurer l'exploitation ? Elle est elle-même une SAS.

Procuration :

Un allemand demeurant en Allemagne et signant à Londres cette procuration. En cas de problème toute action risque d'être compliquée.

D'ailleurs "Londres/Mérignac" quelle ville est-ce en Angleterre ou en France ?

La rédaction de cette procuration a soit été faite à Londres, soit à Mérignac, contrairement aux signatures, l'une à Londres et l'autre à Mérignac.

1.3.1 Projet

La société "Windvision France SAS" une troisième SAS ? Surprenant ...

Elle est concernée par la ZC 87 éolienne E1 (page 10) et la ZC 95 éolienne E2 (page 13)

La ZB 91 qui correspond à l'aire de stockage temporaire (page 11) à charge de Renner Energies.

Trois SAS en comptant les vents de Closiaux, Renner Energies n'était pas capable de gérer l'ensemble de actions ?

1.3.1.1.5 ZC 35 (éolienne E2 et poste de livraison 2)

Renner Energies au capital de 10.037.000€ alors qu'au "1.1.1.2 Origine et présentation de la société Renner Energies" ce capital est indiqué être de 17.573.00€ ?

Cette valeur de 10.037.000 est répétée en début du chapitre "Annexe 2 – Cahier des charges"

Page 19 2/Restauration de zones humides

L'objectif de la mesure sera d'assurer la restauration d'un habitat humide ~

Où et à partir de quel type de terrain ? Transformer une zone non humide en zone humide ? Avec quelles conséquences ? Et bien évidemment tous les locataires de la zone humide détruite vont déménager ...

La zone à compenser n'ayant à ce jour pas encore fait l'objet d'une analyse approfondie ~

Où en est cette analyse à l'heure actuelle ?

Page 24

La zone à compenser n'ayant à ce jour pas encore fait l'objet d'une analyse approfondie ~

Où en est cette analyse à l'heure actuelle ?

C'est la deuxième zone qui n'a pas l'objet d'une étude approfondie.

Pour finir ce document est tout de même de piètre qualité, les scans sont mauvais, ce qui rend sa lecture difficile. Comment est-il possible de générer un tel document à l'heure actuelle ...