

Centre Hospitalier Tarbes Lourdes

Le 28/11/2025

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'élaboration des plans du nouvel Hôpital Tarbes Lourdes, nous avons mené une réflexion sur les contraintes spécifiques liées aux mesures de prévention des infections associées aux soins dans certains secteurs d'hospitalisation.

Les services listés ci-dessous accueillent des patients qui requièrent une surveillance particulière et permanente et le maintien strict et continu des conditions d'hygiène et de sécurité infectieuse :

- Salles blanches (niveau R00), zones à environnement maîtrisé (pratiques d'actes interventionnels invasifs nécessitant une qualité d'air particulière - classe ISO7)
- Service d'Hémodialyse (niveau R00) (manipulation d'abords vasculaires à haut risque infectieux dans le cadre d'une épuration extra-rénale ; nécessité, en cas d'urgence, d'une restitution du sang d'une durée d'environ une dizaine de minute par patient au cours duquel il n'est pas transportable)
- Services de Réanimation, de soins intensifs polyvalents (USIP), neurovégétatifs (USINV) et cardiologique (USIC) (niveau R02) (pratiques réanimatoires, gestes invasifs à très haut risque infectieux, etc.)
- Bloc opératoire (niveau R02), zone à environnement maîtrisé (pratiques d'actes interventionnels invasifs nécessitant une qualité d'air particulière - classe ISO5, ISO7 pour les salles interventionnelles, ISO8 pour la SSPI et les circulations)
- Service de Néonatalogie (niveau R03) (accueil de nouveaux nés nécessitant des soins continus)

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie d'agréer mes salutations cordiales. Je reste bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.

Docteur PINA Patrick
Praticien hygiéniste
Equipe Opérationnelle d'Hygiène
Centre Hospitalier Tarbes Lourdes

