
Carte de GMVA utilisées pour la plannification du SCoT-Localisation de la parcelle AE0160 - Arzon


Cartographie du trait de cote à 30 et 100 ans – extrait de https://carto.gmvagglo.bzh/
16 septembre 2026
Rouge : projection à 30 ans
Jaune : projection à 100 ans

Parcelles donnant sur la pointe du phare à l'entrée du port
Roche dure: type migmatite, à très faible érosion



Localisation de la parcelle AE0160 - Zoom de la pointe de Port-Navalo/parcelle AE0160

Cartographie du trait de cote à 30 et 100 ans – extrait de https://carto.gmvagglo.bzh/
16 septembre 2026
Rouge : projection à 30 ans
Jaune : projection à 100 ans




Parcelle AE0160 donnant sur la pointe de Port-Navalo

Roche dure: Migmatite, à très faible érosion

Infrastructure existante: une falaise d'environ 6m de haut bordant le sentier côtier
Mur de pierre délimitant la propriété.
Maison positionnée à 8m de haut








Anomalie: classification erronée de la géomorphologie du terrain


Le recul du trait de côte calculé par GMVA (10m à 30 ans et 25m à 100 ans) est basé sur une moyenne du taux d'érosion départemental qui ne tient pas compte de la spécificité de la roche à savoir de la roche dure migmatite.
La projection de GMVA devant la parcelle AE0160 laisse à penser qu'elle a été faite sur une base de terrain à base de roche friable ce qui est une erreur de classification majeure.



Anomalie: classification erronée de la géomorphologie du terrain

Comme l’indiquent ces photos et information communiquées par ‘Golfe du Morbihan’ la zone de la pointe du phare / entrée du port se trouvent sur de la roche dure migmatite.


La projection de GMVA avec 10m de recul du trait de côte en 30 ans laisse à penser qu’elle a été faite sur une base de terrain à base de roche friable ce qui est une erreur de classification majeure.





Positionnement de la projection de GMVA Vs l'indicateur national de l'érosion publié en 2026 par le Céréma


L'érosion côtière sur cette zone est extrêmement faible, le trait de côté n'a pas évolué depuis 1950.



Positionnement de la projection de GMVA Vs l'indicateur national de l'érosion publié en 2026 par le Céréma


Outre la visualisation très détaillée de l'évolution du trait de côte depuis 1950, le site web propose de la visualiser par périodes : 1950/1975, 1975/2000, 2000/2010, 2010/2020. Depuis 1952 le trait de côte sur le secteur indiqué n'a pas évolué. Les informations du Cerema n'ont pas été prises en compte. L'examen d'un expert sur le terrain aurait permis de confronter les projections à la réalité.





Carte GMVA –SCoT, recul moyen par de près de 10m à horizon 30 ans alors qu'historiquement aucun recul n'a été constaté depuis 1950. Malgré les nombreuses demandes nous n'avons reçu aucune réponse circonstanciée expliquant le détail des hypothèses et du calcul d'un tel recul.

Recul du trait de 10m en 30 ans et 25m à horizon 100 ans



La maison d’habitation se situe à près de 8m d’altitude par rapport au trait de côté actuel et à une distance de 20m.
La falaise représente une hauteur d’environ 6m et l’érosion n’a pas évolué.

Autres photos, documents?

