

Galleries Photos

Extérieurs





Réseau électrique qui ne fonctionne plus



Accès au four à pain pour lots 1 et 2 (+ petite terrasse privative lot 2)



Voie d'accès possible VL





Terrasse « empierrée » ou équivalent
Ou zone piscine secondaire si option 1 non-validée par urbanisme






Possibilité de « sceller » ces ouvertures si pertinent et ne conserver qu'un accès par l'intérieur.





Passer derrière le hangar pour circulation VL ?





Objectif de réempierrier ou équivalent + création cuisine extérieure et aspect visuel « guinguettes ».





**Excavation du terrain (possibilité de réemployer terre sur place
pour création de talus)**

**Pose de drains et empierrement ou équivalent zone excavée
pour terrasses nord sur toute la longueur.**

Délimitation des entrées (principe du chacun chez soi)

