


Basé sur l'HAZOP

n°	Barrières	NC
3	Niveau très très haut pour isoler le séparateur d'hydrogène (fermeture des vannes XZV-10039 et XZV-14041)	2
4	Niveau bas ou niveau haut pour arrêter le rectifier	1



⁽¹⁾ Les effets dominos susceptibles d'avoir un effet sur une séparateur sont liés à la rupture d'une canalisation. De façon majorante, cet événement est assimilé à une rupture d'une tuyauterie de 100 m sur la base de la probabilité de rupture données par le TNO de $3^{-07}/\text{m/an}$