



Enquête le : 05-01-2021		Enquêteur(s) : Echevete - DUNAN							
Numéro client : 6227773251		Enquête Facturable : oui ☐ Non ☒							
Numéro G2 : 346625									
Habitation : Individuelle ☐ Collective ☒ Nbre Logements : 4 Rés. Principale ☐ Rés. secondaire ☐ Téléphone : Nom du Locataire : Nom du Propriétaire : M. Garigues Jean Michel Nom de la personne mandatée par le Propriétaire :		Chèque reçu : ☒ Numéro du chèque : Signature de l'Agent : 							
Adresse du bien contrôlé : 12 chemin de Garonne - Argeles		Numéro Cadastral :							
Adresse de Facturation :									
TESTS Bâtiments contrôlés : Habitation Principale : ☒ Lotissement (3 lots) + Terrain AB 123									
Présence Branchement Eaux Usées : OUI ☒ NON ☐ Accessible ☒ Non accessible ☐ Adresse du Branchement : Réseau privé vers bords de St. EP - Lotissement 3m Si. Tom. Domaine privé : ☒ Domaine public : ☐ Profondeur : Clapet anti retour :									
Cloison syphoïde : Type de regard : 4x PVC ☒ Diamètre : 315 Ciment ☐ Diamètre : Type de tampon : Rejet : EU dans EU ☒ EU dans EP * ☐ EU dans fosse * ☐ Présence d'une Fosse : OUI * ☐ NON ☐ Boîte à Graisse : OUI ☐ NON ☐ Rejet : Fosse dans EP : Fosse dans EU : Fosse dans milieu naturel (ruisseau, puisard...)									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Localisation Ecoulement Eaux Usées</th> <th>Nombre</th> <th>Observations</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> APPAREILS SANITAIRES LAVABO EVIER BAIGNOIRE WC MACHINE A LAVER SIPHON DE COUR (couvert) PISCINE (Lavage des Filtres) </td> <td></td> <td> 4 Boîtes de Branchements EU sur réseau privé vers Lotissement DN 510M. AB 124, AB 123, AB 143, AB 144. </td> </tr> </tbody> </table>				Localisation Ecoulement Eaux Usées	Nombre	Observations	APPAREILS SANITAIRES LAVABO EVIER BAIGNOIRE WC MACHINE A LAVER SIPHON DE COUR (couvert) PISCINE (Lavage des Filtres)		4 Boîtes de Branchements EU sur réseau privé vers Lotissement DN 510M. AB 124, AB 123, AB 143, AB 144.
Localisation Ecoulement Eaux Usées	Nombre	Observations							
APPAREILS SANITAIRES LAVABO EVIER BAIGNOIRE WC MACHINE A LAVER SIPHON DE COUR (couvert) PISCINE (Lavage des Filtres)		4 Boîtes de Branchements EU sur réseau privé vers Lotissement DN 510M. AB 124, AB 123, AB 143, AB 144.							
Présence branchement Eaux Pluviales : OUI ☒ NON ☐ Accessible ☒ Non accessible ☐ Adresse du Branchement : Réseau privé vers bords de St. EP - Terrain Naturel Domaine privé : ☐ Domaine public : ☐ Profondeur : Clapet anti retour :									
Cloison syphoïde : Type de regard : PVC ☒ Diamètre : Ciment ☐ Diamètre : Type de tampon : Rejet : EP dans EP ☐ EP dans EU * ☐ EP dans un caniveau ☐ EP dans un fossé ☐ EP dans un ruisseau ☒ EP dans un puisard ☐									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Localisation Ecoulement Eaux Pluviales</th> <th>Nombre</th> <th>Observations</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> GOUTTIERES ABRI JARDIN SIPHON de COUR (couvert) PISCINE (vidange) BASSIN DE RETENTION </td> <td></td> <td> 4 Boîtes de Branchements EP sur Réseau privé vers Terrain Naturel et Ruisseau Bassin contrôlable OUI ☐ NON ☐ </td> </tr> </tbody> </table>				Localisation Ecoulement Eaux Pluviales	Nombre	Observations	GOUTTIERES ABRI JARDIN SIPHON de COUR (couvert) PISCINE (vidange) BASSIN DE RETENTION		4 Boîtes de Branchements EP sur Réseau privé vers Terrain Naturel et Ruisseau Bassin contrôlable OUI ☐ NON ☐
Localisation Ecoulement Eaux Pluviales	Nombre	Observations							
GOUTTIERES ABRI JARDIN SIPHON de COUR (couvert) PISCINE (vidange) BASSIN DE RETENTION		4 Boîtes de Branchements EP sur Réseau privé vers Terrain Naturel et Ruisseau Bassin contrôlable OUI ☐ NON ☐							
Surface imperméable mal raccordée : m²									
Tarif de la Prestation : TTC Contre-Visite gratuite sous 6 mois Paiement lors du contrôle, une facture justificative vous sera adressée dans les jours suivants l'enquête. Le client certifie exactes et exhaustives les informations reportées ci-dessus relatives, notamment, à son installation d'assainissement. Il est dûment avisé que la conformité de son installation est appréciée en considération de ces seules informations. Le caractère erroné ou incomplet de ces informations, ainsi que toute modification ultérieure des installations, sont susceptibles d'invalider les conditions de la présente enquête et la responsabilité de SUEZ Eau France ne pourra en aucun cas être recherchée de ce chef. Ce rapport d'enquête a valeur d'attestation.									
SYNTHESE DE L'ENQUETE au jour de sa réalisation									
Raccordement Eaux Usées ☒ CONFORME ☐ NON-CONFORME * Raccordement Eaux Pluviales ☒ CONFORME ☐ NON-CONFORME *		Signature du client NOM (en majuscule) Précédé de la mention "Lu et approuvé" 							
N° COMPTEUR :		INDEX :							