	Diagnostic des dispositifs d'AEP						
			Fiche Captage		n : Puits du Mas de Clerc		
ENTECH Ingénieurs Conseils			Maitre d'ouvrage : Nîı	mes Métropole	Date: 6/05/2022		
GENERALITES							
Nature du captage	Principale X	Appoint	Secours		Localisation vue aérienne	Localisation cadastrale	
Nom(s) du captage		Puits du N	Mas de Clerc	_	0023 0023 0023 in Branchises		
Propriété	Publique (commune) X	Privée	si privée : achat	expropriation	(eq.)		
Références cadastrales	N° : 75	Section : AH	Commune :	Redessan			
Coordonnées	Lambert 93 :	X = 821 080 m	Y = 6 307 090 m	Z = 60,36 mNGF	COST COST		
Code BSS			002ETYG		0023		
Accessibilité au site	accès public X route accès facile X	accès privé chemin accès compliqué	si privé : Servitude X avec véhicule	X à pieds	601 601 601		
	Observations : -				Vue de l'accès	Local technique	
OUVRAGE DE CAPTAGE							
Type de captage	Forage	Source		X			
Forage / puits	Dalle 2 m : Décharge des eaux :	Oui Non	Hauteur tête de puits : Étanchéité :	1,25 m / sol Oui			
Pompe(s)	Surface Q nominal	Immergée HMT NC	X Nombre : Q fonctionnement	2 Puissance NC			
Bâti	52 et 57 m3/h Dimension : 2 ventilation haute X évacuation des eaux de rui	2,86 m x 4,85 m avec grilles	Entre 48 et 60 m3/h Fermeture : X ventilation basse Oui	Capot cadenassé	Vue du captage	Vue du captage	
Généralités	Électricité	Oui	Alarme	Oui			
Comptage des volumes prélevés	Compteur	Oui	télérelève	Oui	m Mar of contract		
Robinet de prélèvement eaux brutes			Oui				
Equipements hydrauliques	Vanne X	Clapet A/R	X Mise en décharge :	Oui		多 。	
Autres équipements de mesure, surveillance			eur de chlore				
Commentaires			-				
LOCAL TECHNIQUE/BACHE DE REPRISE						The second secon	
Références cadastrales	N° : 75	Section : AH	Commune :	Redessan	Contraction (Engle	991.51 25997\$090	
Propriété	Publique (commune) X	Privée	si privée : achat	expropriation	Intérieur captage	Intérieur captage	
Fonction	Abri équipements X		X Bâche de reprise		- Captage	michou captage	
Bâti	état du bâti : C	Correct Non	fermeture du bâti : Alarme :	Porte verrouillée Oui	8		
Equipements	armoire électrique : C	Oui Chloration	Ballon anti-bélier :	Non	XIII S		
Bâche	Volume : - Trop plein : -		Protection :	-			
Régulation / asservissements		Valeur fixe taux	de chlore injecté		06/06/2022 14:43	050574022 11:42	
Commentaires		-	-				

MODALITES DE PRELEVEMENT								
Fonctionnement du prélèvement	Pompage	Х	Gravitaire		Destination :	Château d'eau Redessan		
Asservissement		Pompage asservi au niveau au sein du château d'eau						
	Q horaire :	Q horaire :			Q journalier :	361 m3/j		
Volumes prélevés 2020	Q annuel :		131 832 m3/an		Q mois pointe :	19 200 m3/mois		
	Q journalier pointe		839 m3/j					
HYDROGEOLOGIE ET VULNERABILITE								
Masse d'eau	FRI	FRDG101 - Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières						
Aquifère	150 – Alluvi	150 – Alluvions quaternaires et villafranchiennes de la Vistrenque et des Costières						
Vulnérabilité	Vulnérabilité élevée	Vulnérabilité élevée ceci étant dû à l'absence d'une couverture imperméable ou semi imperméable (AHA).						
Potentiel de la ressource	L'hydro	L'hydrogéologue agréé ne conclue pas sur le potentiel de la ressource.						
Liaison hydraulique					-			
Gestion équilibrée					-			
Plan d'alerte				Ν	on			
CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ET EN	IVIRONNEMENTALES							
Code de l'environnement	récépissé déclaration		AP autorisation		non	x		
DUP	oui		non	Х	date			
Avis d'hydrogéologue Agréé	oui	Х	non		date	12/08/2009		
Conformité de l'ouvrage / DUP	oui		non		Remarques:			
Conformité PPI / DUP	oui		non		Remarques:			
Débits autorisés				_				
Analyse de 1ére adduction	oui	Χ	non		Remarques :			
Problème spécifique de qualité		Présence de n			rates et de pesticides			
Zone inondable	oui	oui			X PHE:			
Natura 2000		Oui, FR9112015 Costières nîmoises						
ABF		Non						
Autres	-							
INTERVENTIONS ET TRAVAUX								
Travaux d'urgences	Réhausse et protection piézomètre							
Programme de travaux		Transasse at protection plezoniene						
Aquisition foncière		-						
Régularisation administrative		Oui, en cours						
Autres				-				
DOCUMENTS DISPONIBLES								
Plans	plan de masse	Х			plan de localisation	X		
Coupes	lithologique	Х			technique	X		
Schémas	ouvrages	Х			principe	[X]		

Capot captage









Armoire électrique

Bouteilles de chlore



Piézomètre



Piézomètre



06						D	iagnostic des dis	pos
					Fiche Réservoir		1	N
ENTECH Ingénieurs Conseils					Maitre d'ouvrage :	Nî	mes Métropole	
DESCRIPTION GENERALE								
Type de réservoir	tour	Χ	enterré		Semi-enterré		hors sol	
Référence cadastrale	N° : 788		Section : AB		Commune :		Redessan	
Propriété	Publique (commune)		Privée		si privée : achat		expropriation	
	accès public	Х	accès privé		si privé : Servitude			
Accès à la parcelle	route	Χ	chemin		avec véhicule	X	à pieds	
	accès facile	Х	accès compliqué		_			
Altitude TN			59 mNC	F	(géoportail)			
Environnement immédiat			Lo	tiss	ement			
Alimentation électrique	oui	Χ	non					
Sécurisation alimentation électrique	oui	Χ	non		Batterie pour le sofrel			
Alimentation téléphonique	oui		non	Χ	GSM			
DESCRIPTIF DE LA CUVE ET DIAGNOSTIC								
Date de création			Posté	rie	ur à 1965			
Forme et nombres de cuves			Une o	uve	e conique			
Volume du réservoir	750	m3	Dont Défe	ns	e incendie	120	m3 considérés	
Mode d'accès aux cuves	chambre de vanne	Х	extérieur					
Sécurisation des accès	porte verrouillée	Х	capot verrouillé					
	Radier		89,5 mNGF		Trop plein		93,5 mNGI	
Altitude/côte caractéristique	Arrivée		≈ trop plein		Départ		≈ radie	r
	Voile		7,62 m					
Diamètre intérieur			Cuv	e c	conique			
Revêtement étanchéité toiture			Béton (d'après	ph	otos vue aérienne)			
Cheminée d'aération	oui		non		Non vu à la de	ema	ande du Moa	
Crépine de prise d'eau	oui	Х	non					
DESCRIPTIF DE LA CHAMBRE DE VANNES ET D	IAGNOSTIC							
Mode d'accès	porte				errouillée			
Revêtement étanchéité toiture					ıve			
Aération / ventilation / fenêtres			Pas	d'a	aération			
Éclairage	éclairage	Х	évacuat	ion	de l'eau pluviale	X		
Armoire électrique				С)ui			
Conduites	Nature		Diamètre		Vanne de fermeture		Couleur	
Alimentation	Acier		DN150		NC		Vert	

Acier/Inox

Acier

Acier

point de rejet :

oui

oui

Х

Distribution Vidange

Trop plein

Sortie de vidange/Trop plein

Robinets de prélèvement

Dispositif de traitement

Appareils de régulation adduction Appareils de régulation distribution Équipements hydrauliques autres

Évacuation eau robinet de prélèvement

By-pass

Autres

Oui

NC

NC

clapet

Dans chambre des vannes

eau brute

Sol chambre des vannes

Turbidimètre

Х

Bleu/inox

Jaune

Jaune

grille

eau traitée

DN200

DN200

DN150

Fossé extérieur

non

sitifs d'AEP

Nom : Réservoir de Redessan Date: 6/05/2022

Localisation vue aérienne





Vue du réservoir



Intérieur chambre des vannes



Turbidimètre





Intérieur chambre des vannes



Sofrel



FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE ET DIAGNO	STIC							
Origine de l'alimentation	Captage du Mas de Clerc Redessan + station de reprise depuis Comps							
Nature d'alimentation	gravitaire refoulement X les deux							
Alimentation par le haut/bas		H	aut					
Nature du contrôle hydraulique remplissage	Sonde de niveau							
Marnage	marnage haut : NC marnage bas : NC							
Instrument de mesures hauteurs d'eau	Sonde de niveau							
Instrument de mesures débits	Localisation	Marque	Type et diamètre	Année				
Adduction	-	-	-	-				
Distribution	Sous regard extérieur	Woltex	Compteur DN150	NC				
Remarques instruments de mesures		•	-					
USAGE DU RESERVOIR								
Réseau desservi	unité de distribution :	Redessan	population desservie :	Redessan				
Volume distribué 2020	jour moyen : Annuel :	754 m3/j 275 313 m3/an	jour de pointe :	1 072 m3/j				
Autonomie	Moyenne:	24h	de pointe	14h				
TELEGESTION ET TELESURVEILLANCE								
Télégestion existante	oui >	(non	Transmetteur :	SOFREL S550				
Asservissements utilisés		Pompes du puits asservi	es au niveau du réservoi	r				
Télésurveillance existante	oui >	(non	GSM					
Alarme anti-intrusion	oui >	(non						
Description alarmes	Niveaux, intrusion							
Modalités d'alerte	SMS / Personnel d'astreinte							
Données récupérées et pas de temps								
SCHEMAS DISPONIBLES								
Plans	plan de masse		plan de localisation >					
Schémas	synoptique 2	K so	chéma altimétrique	(
ENTRETIEN								
Fréquence de nettoyage cuve		1 fois	par an					
Continuité du service lors du nettoyage			-					
Entretien accès et parcelle		Entretien	mécanique					
HISTORIQUE	T							
Incidents techniques survenus	<u>-</u>							
Réponses apportées	<u> </u>							
Alternatives en cas de dysfonctionnement	-							
Travaux effectués			-					
DIAGNOSTIC DE L'OUVRAGE	T		I -					
État revêtement cuve	Intérieur :	RAS	Extérieur :	RAS				
État revêtement chambre de vannes	Intérieur :	RAS	Extérieur :	Ferraillages apparents, tags				
État des échelles et garde-corps	RAS							
Aération / ventilation	RAS							
Protection insectes aux entrées possibles	RAS							
Aspects extérieurs conduites	Dans la cuve : Dans chambre vannes : Légère corrosion							
Appareils de régulation	RAS							
Appareils de mesures								
Vannes de fermeture			AS					
Sécurisation des accès	Clôture / Portail							
Sécurisation de la chambre de vannes	Alarme / porte verrouillée							
Si chloration, lieu du stockage du chlore			-					
Améliorations à apporter			-					

Compteur extérieur

Ferraillages apparents à l'extérieur



