

Alexandre Zamora 02 52 75 03 16 - alexandre.zamora@ccalr.fr
06 49 56 82 86

G. Dupont 02 41 27 57 84
06 38 21 11 01

Recensement auprès des riverains en Sept 2023 sur les cavités situées près de la rue principale de Marcé

Adresse + interville front + mdp



Risques cavités souterraines	+++ Cimetière	□ Section cadastrale
Aléa faible estimé (cavités disp)	■ Piscine	■ Bâtiments
Aléa faible connu (cavités d'exMitoyennetés)	▬ Mur mitoyen	■ Dur
Aléa moyen estimé (cavités dis)	— Mur non mitoyen	▨ Léger
Aléa moyen connu (cavités d'e)	⋯ Fossé mitoyen	□ Parcelle
Aléa fort estimé (cavités disper)	⋯ Fossé non mitoyen	□ Commune
Aléa fort connu (cavités d'exter)	● Clôture mitoyenne	
Borne de limite de propriété	● Clôture non mitoyenne	
Surfacique divers	⊕ Haie mitoyenne	
Limite non parcellaire	⊕ Haie non mitoyenne	
Aqueduc	■ Tronçon de cours d'eau	
Etang, lac, piscine		

Commentaire :

retour sur les cavités situées à droite (à gauche de la rue principale) (traverse blanc) avant