
06.15

LES SECTEURS D'INFORMATION SUR LES SOLS

Identification

Identifiant	95SIS06901
Nom usuel	EAR de Taverny
Adresse	Lieu-dit La renaud
Lieu-dit	
Département	VAL-D'OISE - 95
Commune principale	TAVERNY - 95607
Autre(s) commune(s)	BESSANCOURT - 95060

Caractéristiques du SIS

Le périmètre du SIS se situe sur le site de l'ancienne base aérienne 921 de Taverny. La base se situe au niveau d'une ancienne carrière de gypse, en activité du début du 19ème siècle jusqu'en 1946, date de l'installation des activités militaires. La base est encore en activité actuellement.

Le périmètre du SIS concerne 2 zones dites "zones de vie" destinées à être cédées. La zone au Nord de la base a accueilli les activités et installations suivantes : locaux pour des bureaux, ancien centre médical, voiries, espaces verts et une cuve enterrée pour l'alimentation de la chaufferie du bâtiment. La zone au Sud de la base a accueilli les activités et installations suivantes, hors ICPE toujours en activité : aires de lavage, ancien atelier de réparation avec une cabine de peinture, ancien transformateur électrique et une ancienne cuve de carburant retirée.

Plusieurs diagnostics des sols et des eaux souterraines ont été menés sur site entre 1994 et 2010 suites à des incidents notamment un diagnostic des sols en 2010 et un suivi des eaux régulier depuis 1996. Des travaux de réhabilitation ont eu lieu pour retirer une cuve de carburant en 2010.

Une étude des sols a été menée en 2014 dans le cadre de la cession des 2 zones qui constituent le périmètre du SIS. Elle met en évidence :

- au Nord : une pollution des sols diffuse aux éléments traces métalliques, une anomalie en benzène est relevée dans la nappe ;
- au Sud : un impact des sols diffus en éléments traces métalliques et en hydrocarbures totaux ainsi qu'un impact ponctuel des sols en solvants chlorés.

Dans la zone Sud, la nappe présente une pollution aux hydrocarbures totaux. Cette pollution des eaux souterraines est identifiée en amont proche du périmètre du SIS et fait l'objet de surveillance.

Le bureau d'étude recommande des investigations supplémentaires et la poursuite du suivi des eaux souterraines.

Etat technique	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
Observations	Les pollutions des sols identifiées au niveau du périmètre des ICPE ne sont pas incluses dans la description du SIS.

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à gérer
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales


Coordonnées du centroïde	643047.0 , 6881837.0 (Lambert 93)
Superficie totale	118625 m²
Perimètre total	4553 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire


Commune	Section	Parcelle	Date génération
BESSANCOURT	BI	329	09/03/2018
TAVERNY	AZ	37	08/11/2019
TAVERNY	AZ	284	08/11/2019
TAVERNY	AZ	286	08/11/2019

Documents



Périmètre du SIS
 Cartes IGN - IGN

Identifiant : 95SIS06901



Périmètre du SIS
 Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 95SIS06901