

SE2 T2	Affouillement coté rivière - talus raide	Erosion (longitudinale) due au fleuve	Rivière	Talus digue
SE2 T2	2 robiniers penches	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	souches affouillées dans talus	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Souches robiniers affouillées *3	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Talus enroché : ancien glissement stabilisé ?	Déstructuration d'un ouvrage (au sens de désordre affectant la structure: effondrement, démantèlement)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	souches affouillées (robinier + charme)	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	erosion, talus raide coté rivière	Erosion (longitudinale) due au fleuve	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Chablis pied de digue	Arrachement d'une partie de la digue lié à une chute d'arbre	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Ronces : pas de visisbilité	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	enorme peuplier en crete	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	tache de renouées	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Crête	Crête
SE2 T2	enorme peuplier dans haut de talus	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Ronces sur talus - pas de visibilité	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	chablis - erosion	Arrachement d'une partie de la digue lié à une chute d'arbre	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Erosion sous trop plein emissaire - affouillement	Erosion (longitudinale) due au fleuve	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Gros peuplier en haut de talus aval	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Crête
SE2 T2	dechets verts	Dépôt sauvage	Crête	Crête
SE2 T2	Arbre affouillé	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Souches robiniers affouillées	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Ronces, lianes et taches renouées en crete	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Terre	Talus digue
SE2 T2	Gros peuplier dans pied de talus proche passerelle	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Souches affouillées et arbres penchés*2	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Grosses souches + arbres penchés	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Ronces : pas de visibilité	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Gros platanes + souches affouillées en crete	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Crête
SE2 T2	Gros peupliers	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Crête
SE2 T2	Ravinement sur talus du à exutoire eau pluviale	Indice de ravinement sur talus ou plateforme (a priori dans le sens transversal)	Rivière	Crête
SE2 T2	enrochements détrutturés	Déstructuration d'un ouvrage (au sens de désordre affectant la structure: effondrement, démantèlement)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	gros peuplier bléssé au collet	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Crête
SE2 T2	broussailles et ronces	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Gros peupliers + erables	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Erosion talus aval	Erosion (longitudinale) due au fleuve	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Erosion talus aval	Erosion (longitudinale) due au fleuve	Rivière	Talus digue
SE2 T2	souche robinier glissement sur talus erodé	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Crête
SE2 T2	arbres penchés saules et robiniers	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	robiniers penchés *6	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	2 enormes peupliers	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Crête
SE2 T2	Arbres penchés sur cours d'eau	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	arbre penché saule	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	nombreux arbres, fin du tronçon, projet de raccordement futur à la VRU	Présence de Végétation gênante ou dangereuse (arbustive et/ou arborescente, ou de souches)	Rivière	Talus digue
SE2 T2	Travaux de déviation du réseau d'eau potable réalisé par Hydreétudes : erreur de conception (risque de renard)	Corps étranger affectant l'intégrité de la structure	Crête	Crête