

15. ETAT DE POLLUTION DES SOLS

Le site de la carrière de la Hunaudière n'est pas recensé comme potentiellement pollué sur les bases de données BASOL (<http://basol.developpement-durable.gouv.fr/>) ou BASIAS (<https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees#/>). Aucun site pollué n'est par ailleurs recensé sur la commune de Vaiges. Le site pollué ou potentiellement pollué le plus proche est situé à Val du Maine, à plus de 9 km du site.

Plusieurs anciennes activités industrielles sont recensées sur la commune de Vaiges, dont la plus proche se trouve à 1,8 km du projet.




Fig. 108 : Carte des anciennes activités industrielles sur la commune de Vaiges – Source : BRGM

Il n'est pas connu d'accident historique sur le site qui ait pu engendrer de pollution des sols. L'activité exercée depuis plusieurs décennies concerne une activité d'extraction de produits minéraux, par nature inertes. Un diagnostic avec intervention d'un bureau d'études spécialisé en Sites et Sols Pollués pourra être effectué en cas de cessation d'activité, avec la fourniture des différents ATTES nécessaires à la cessation.

Aucune installation industrielle potentiellement polluante n'a été recensée sur le périmètre sollicité en extension (cf. photographies aériennes ci-après). Il n'y a donc pas lieu de suspecter l'existence de pollutions historiques des sols sur ce périmètre.



Fig. 109 : Photographie aérienne du secteur datée de la période 1950-1965 (d'après remonterletemps.ign.fr)



Fig. 110 : Photographie aérienne du secteur datée de la période 2000-2005 (d'après remonterletemps.ign.fr)



Fig. 111 : Photographie aérienne du secteur datée de la période 2006-2010 (d'après remonterletemps.ign.fr)

Les mesures de limitation des risques de pollution des sols sur le site sont identiques à celles prises pour limiter les risques de pollutions des eaux, aspect développé au chapitre 9.4.4, auquel on se reportera.