




**Diagnostic du réseau  
d'assainissement  
CCBVIR  
Réseau d'eaux usées**

**RV N°  
00038  
Séparatif  
eaux  
usées  
(HY13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Chasse d'égout
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : NR m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECP)</b>	NR l/s		

<b>Photo intérieure</b>	<b>caractéristiques des canalisations</b>					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF



<b>Observations sur les collecteurs</b>
<b>Observations sur la cunette</b>
<b>Observations sur le regard</b>
comdamné
<b>Travaux proposés</b>