



Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,060 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	104 °	Ø120	PVC	0,780 m	NR m
	2:Arrivée II.1	155 °	Ø120	PVC	0,750 m	NR m
	3:Arrivée II.2	193 °	Ø120	PVC	0,500 m	NR m
	8:Exutoire I	266 °	Ø200	PVC	1,060 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	

Observations sur le regard	

Travaux proposés	