




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR

Réseau d'eaux usées

**RV N°
00123
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,730 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure		caractéristiques des canalisations					
Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF		
1:Arrivée I	43 °	Ø200	Fibro ciment	0,600 m	NR m		
2:Arrivée II.1	136 °	Ø120	Fibro ciment	0,500 m	NR m		
8:Exutoire I	238 °	Ø200	Fibro ciment	0,730 m	NR m		



Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Absence de cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés