



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

RV N°
00138
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,600 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
1:Arrivée I	9 °	Ø200	Fibro ciment	0,600 m	NR m	
2:Arrivée II.1	67 °	Ø120	Fibro ciment	0,360 m	NR m	
8:Exutoire I	226 °	Ø200	Fibro ciment	0,600 m	NR m	

