



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
 00145
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,440 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations				
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN FE/NGF
	1:Arrivée I	13 °	Ø250	Fibro ciment	1,440 m NR m
	2:Arrivée II.1	52 °	Ø100	PVC	0,220 m NR m
	8:Exutoire I	202 °	Ø250	Fibro ciment	1,440 m NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
8	
Observations sur la cunette	
Absence de cunette	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	