



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00146
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,740 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations				
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN
	1:Arrivée I	38 °	Ø250	Fibro ciment	0,740 m
	2:Arrivée II.1	50 °	Ø100	PVC	0,160 m
	8:Exutoire I	181 °	Ø250	Fibro ciment	0,740 m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
8	
Observations sur la cunette	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	