




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

RV N° 00152
Séparatif eaux usées
 (HY13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,740 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	80 °	Ø250	Fibro ciment	0,740 m	NR m
	8:Exutoire I	267 °	Ø250	Fibro ciment	0,740 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
8	

Observations sur la cunette	
Absence de cunette	

Observations sur le regard	
Travaux proposés	