




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

RV N°
00153
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : NR m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	55 °	Ø250	Fibro ciment	1,000 m	NR m
	2:Arrivée II.1	331 °	Ø150	Fibro ciment	0,900 m	NR m
	8:Exutoire I	242 °	Ø250	Fibro ciment	1,000 m	NR m

