





**Diagnostic du réseau
d'assainissement
CCBVIR
Réseau d'eaux usées**

**RV N°
00158
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,600 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	67 °	Ø200	PVC	0,600 m	NR m
	8:Exutoire I	243 °	Ø200	PVC	0,600 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
8	
Observations sur la cunette	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	