



## Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
00161  
Séparatif  
eaux  
usées  
(HY13 B0001)**

|                                         |                        |                       |                         |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Désignation</b>                      | Ouvrage visité         | <b>Type d'ouvrage</b> | Regard de visite simple |
| <b>Altimétrie</b>                       | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 1,200 m  | Cote radier NGF : NR m  |
| <b>Debit eau claire parasite (QECP)</b> | NR l/s                 |                       |                         |

| Photo intérieure                                                                  | caractéristiques des canalisations |       |           |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|--------|---------|--------|
|                                                                                   | Collecteur                         | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN   | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I                        | 289 ° | Ø300      | béton  | 1,200 m | NR m   |
|                                                                                   | 2:Arrivée II.1                     | 74 °  | Ø400      | béton  | 1,200 m | NR m   |
|                                                                                   | 8:Exutoire I                       | 151 ° | Ø400      | béton  | 1,200 m | NR m   |

| Localisation                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Observations sur les collecteurs |  |
|----------------------------------|--|
| 1                                |  |
| 2                                |  |
| 8                                |  |
| Observations sur la cunette      |  |
| Observations sur le regard       |  |
| Travaux proposés                 |  |