


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00177
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,500 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	303 °	Ø150	Fibro ciment	0,500 m	NR m
	8:Exutoire I	37 °	Ø150	Fibro ciment	0,500 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
8	

Observations sur la cunette	
Absence de cunette	

Observations sur le regard	
----------------------------	--

Travaux proposés	
Hydrocurage	Amélioration de l'écoulement