



INGENIERIE EUROPE
GINGER
 ENVIRONNEMENT &
 INFRASTRUCTURES
 Les Hauts de la Duranne - 370 rue R.
 Descartes - CS 90340
 13799 Aix-en-Provence Cedex3
 04 42 99 27 27
 www.gingergroupe.com




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
 00188
 Séparatif
 eaux
 usées**
 (HY 13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,300 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	10 °	Ø150	Fibro ciment	0,300 m	NR m
	2:Arrivée II.1	30 °	Ø150	Fibro ciment	0,300 m	NR m
	3:Arrivée II.2	333 °	Ø0	Fibro ciment	0,230 m	NR m
	8:Exutoire I	206 °	Ø150	Fibro ciment	0,300 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Absence de cunette	

Observations sur le regard	

Travaux proposés	