



GINGER
ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES
 Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340
 13799 Aix-en-Provence Cedex3
 04 42 99 27 27
 www.gingergroupe.com




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

RV N° 00192
Séparatif eaux usées
 (HY 13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,600 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	271 °	Ø120	Fibro ciment	0,400 m	NR m
	2:Arrivée II.1	307 °	Ø100	PVC	0,160 m	NR m
	3:Arrivée II.2	170 °	Ø120	Fibro ciment	0,230 m	NR m
	8:Exutoire I	57 °	Ø150	Fibro ciment	0,600 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Absence de cunette	

Observations sur le regard	

Travaux proposés	