



INGENIERIE EUROPE
GROUPE
GINGER
ENVIRONNEMENT &
INFRASTRUCTURES
Les Hauts de la Duranne - 370 rue R.
Descartes - CS 90340
13799 Aix-en-Provence Cedex3
04 42 99 27 27
www.gingergroupe.com




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00193
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,420 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure		caractéristiques des canalisations					
Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF	FE/NGF	
1:Arrivée I	335 °	Ø150	Fibro ciment	0,420 m	NR m	NR m	
2:Arrivée II.1	285 °	Ø100	Fibro ciment	0,240 m	NR m	NR m	
3:Arrivée II.2	26 °	Ø150	Fibro ciment	0,200 m	NR m	NR m	
4:Arrivée II.3	218 °	Ø120	Fibro ciment	0,200 m	NR m	NR m	
8:Exutoire I	143 °	Ø150	Fibro ciment	0,420 m	NR m	NR m	



Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
4	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Absence de cunette	

Observations sur le regard	
Travaux proposés	