




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

RV N°
00198
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,500 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	8 °	Ø150	Fibro ciment	0,350 m	NR m
	2:Arrivée II.1	221 °	Ø150	Fibro ciment	0,220 m	NR m
	8:Exutoire I	112 °	Ø150	Fibro ciment	0,500 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Absence de cunette	

Observations sur le regard	

Travaux proposés	