


# **Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées**


**RV N°  
 00206  
 Séparatif  
 eaux  
 usées  
 (HY13 B0001)**

|                    |                |                       |                         |
|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Désignation</b> | Ouvrage visité | <b>Type d'ouvrage</b> | Regard de visite simple |
|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|

|                   |                        |                      |                        |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Altimétrie</b> | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 1,200 m | Cote radier NGF : NR m |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| <b>Debit eau claire parasite (QECP)</b> | NR l/s |
|-----------------------------------------|--------|

| Photo intérieure                                                                  | caractéristiques des canalisations |       |           |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|--------|---------|--------|
|                                                                                   | Collecteur                         | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN   | FE/NGF |
|  | 1:Arrivée I                        | 46 °  | Ø200      | PVC    | 0,800 m | NR m   |
|                                                                                   | 8:Exutoire I                       | 249 ° | Ø200      | PVC    | 1,200 m | NR m   |

| Localisation                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| Observations sur les collecteurs |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1                                | QECP: 0.000 l/s ; Arrivée en chute |
| 8                                |                                    |

| Observations sur la cunette |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

| Observations sur le regard |
|----------------------------|
|----------------------------|

| Travaux proposés |
|------------------|
|------------------|