




**Diagnostic du réseau
d'assainissement
CCBVIR
Réseau d'eaux usées**

**RV N°
00241
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,260 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
1:Arrivée I	359 °	Ø100	PVC	0,260 m	NR m	
2:Arrivée II.1	335 °	Ø40	PVC	0,260 m	NR m	
3:Arrivée II.2	82 °	Ø100	PVC	0,260 m	NR m	
4:Arrivée II.3	182 °	Ø40	PVC	0,260 m	NR m	
8:Exutoire I	104 °	Ø120	Fibro ciment	0,260 m	NR m	



Observations sur les collecteurs	
1	
2	
3	
4	
8	

Observations sur la cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés