


Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,420 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	66 °	Ø200	Fibro ciment	0,400 m	NR m
	2:Arrivée II.1	337 °	Ø150	Fibro ciment	0,360 m	NR m
	3:Arrivée II.2	322 °	Ø100	Fibro ciment	0,300 m	NR m
	8:Exutoire I	241 °	Ø200	Fibro ciment	0,420 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Abrasion/corrosion
Absence de cunette	

Observations sur le regard

Travaux proposés
