




Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00283
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,530 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure		caractéristiques des canalisations					
Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF		
1:Arrivée I	153 °	Ø150	PVC	NR m	NR m		
2:Arrivée II.1	89 °	Ø100	PVC	0,300 m	NR m		
8:Exutoire I	339 °	Ø120	PVC	NR m	NR m		



Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
8	Arrivée en chute

Observations sur la cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés