



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00284
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,680 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	175 °	Ø150	PVC	0,680 m	NR m
	2:Arrivée II.1	189 °	Ø150	PVC	0,680 m	NR m
	8:Exutoire I	78 °	Ø160	PVC	0,680 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Réhabilitation ponctuelle	