



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00287
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,100 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	14 °	Ø120	PVC	0,600 m	NR m
	8:Exutoire I	120 °	Ø200	PVC	1,100 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
8	Vers le PR sensé être condamné

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Abrasion/corrosion
Absence de cunette	

Observations sur le regard

Travaux proposés	
Hydrocurage	