



Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
00288
Séparatif
eaux
usées
(HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,740 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	302 °	Ø160	PVC	0,240 m	NR m
	2:Arrivée II.1	285 °	Ø150	PVC	0,240 m	NR m
	3:Arrivée II.2	226 °	Ø150	PVC	0,600 m	NR m
	8:Exutoire I	71 °	Ø160	PVC	0,740 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	Arrivée en chute
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	

Observations sur le regard

Travaux proposés
Réhabilitation ponctuelle